

Odpowiedź na wnioski o zmianę specyfikacji

1. Gniazda wyjściowe z 4szt na 2szt. Przy niskiej Mocy 700VA zasadne jest tylko 2szt gniazd

Ad. 1 Nie przychylamy się do wniosku. Funkcjonalność niezbędna.

2. Wymiana baterii bez użycia narzędzi. Jest to parametr stosowany w nielicznych UPS-ach firmy APC, co promuje tylko tego producenta. Prosimy o usunięcie tego wymogu

Ad. 2 Nie przychylamy się do wniosku. Jest to istotny parametr ułatwiający obsługę urządzenia.

3. Pkt 7 warunki gwarancji dotyczy chyba monitorów a nie UPS-a

Ad. 3 Przychylamy się do wniosku z uwagi na błąd w specyfikacji. Poprawny zapis:

„24 miesięczna gwarancja producenta, realizowaną w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta „