



o/a.

**Gmina Sława**

ul. Henryka Pobożnego 10

67-410 Sława

Odpowiadając na Państwa pismo znak: ROŚ.6343.9.2021 z dnia 13.09.2021 r. (wpłynęło 20.09.2021 r.) w sprawie stawu na dz. nr 228 przy drodze powiatowej nr 1011 w m. Krzepielów informujemy, że w dniu 22.10.2021 r. dokonaliśmy wizji terenowej, podczas której stwierdzono:

- z przedmiotowego stawu wody odprowadzane są rowem (bez nazwy) przez dz. nr 227/1, 227/2, 226/2, 225/3 do ciekłu Moczar
- przez dz. nr 225/3 przechodzi ciek Moczar, gdzie występują też dwa przepusty
- na dz. nr 224 i 204/1 ciek Moczar jest zarurowany, przepust pod torami PKP na dz. nr 278/3.

Wymienione powyżej odcinki ciekłu Moczar i przepusty są drożne, optymalnie wypełnione, nie stwierdzono spiętrzenia wody, w związku z czym przepływy i poziomy w ciekłu należy uznać za właściwe i nie mające wpływu na poziom wody w stawie.

DYREKTOR  
Jan Wierdecki

**Załączniki:**

Zdjęcia – szt. 7

**Do wiadomości:**

Nadzór Wodny we Wschowie.







Adapted from *A Field of Dreams* by John G. Gribble



View of Camp House



2023年4月28日



2015



20. 03. 21

Zdzenie 5 str. 226





2.8.2012  
G. v. D. 2012

